

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 39 Невского района Санкт-Петербурга

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ

Наименование показателя	Нормативное состояние
<p>Надзор за выполнением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проверки соблюдения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, техническом регулировании, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам)</p>	<p>Предписание № Ю_78-03-07-400/ПР-17</p> <p>1. Допускается нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий (в нарушение требований п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений групп № 9, № 3, № 11: отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).</p> <p>Частично устранено до 01.09.2017 (побелка потолков в группе № 11, покраска стен в группах № 3, 11 собственными силами; составление сметы ремонтных работ в указанных помещениях, подача заявки учредителю о включении ремонтных работ в адресную программу района);</p> <p>2. Допускается нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения (в нарушение требований п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 раздевалки не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала).</p> <p>Устранено до 01.12.2017. Все группы оборудованы шкафами для верхней одежды персонала.</p> <p>3. Допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (в нарушение требований п.13.1 приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 пищеблок не оборудован необходимым моечным оборудованием, нет раковины для мытья рук в цехе сырой продукции)</p> <p>Устранено до 01.09.2017 (установлена дополнительная раковина собственными силами)</p>
<p>Проверка соблюдения требований пожарной безопасности</p>	<p>Предписание № 2-19-328/1/1</p> <p>1. Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении (п. «г»)</p>

	<p>п.36 Правил противопожарного режима в РФ)</p> <p>Устранено: каждая дверь оборудована доводчиком</p> <p>2. Групповые ячейки, предназначенные для пребывания более 15 человек не имеют второго эвакуационного выхода (п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6 ; ст 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</p> <p>Не предусмотрено проектом здания</p> <p>3.Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м. (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ);</p> <p>Не предусмотрено проектом здания</p> <p>4. Покрытие пола выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2-В2, Д2, Т2, РП1 (отделка пола выполнена из линолеума в группах № 3,9,11) (п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст. 6; п.6 ст. 134 таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</p> <p>Частично устранено: подготовлены сметы для ремонта групп, подана заявка учредителю на включение в адресные программы.</p>
--	---